

高等职业学校轧钢工程技术专业教学标准

一、专业名称（专业代码）

轧钢工程技术（530402）。

二、入学要求

普通高级中学毕业、中等职业学校毕业或具备同等学力。

三、基本修业年限

三年。

四、职业面向

本专业职业面向如表1所示。

表1 本专业职业面向

所属专业大类 (代码)	所属专业类 (代码)	对应行业 (代码)	主要职业类别 (代码)	主要岗位群或 技术领域举例
能源动力与 材料大类 (53)	黑色金属 材料类 (5304)	黑色金属 冶炼与压 延加工业 (31)	金属轧制人员（6-17-09）	原料准备； 原料加热； 钢材轧制； 钢材精整

五、培养目标

本专业培养理想信念坚定，德、智、体、美、劳全面发展，具有一定的科学文化水平，良好的人文素养、职业道德和创新意识，精益求精的工匠精神，较强的就业能力和可持续发展的能力，掌握本专业知识和技术技能，面向黑色金属冶炼与压延加工行业的金属轧制人员职业群，能够从事轧钢生产企业原料准备、原料加热、钢材轧制、钢材精整等工作的高素质技术技能人才。

六、培养规格

本专业毕业生应在素质、知识和能力等方面达到以下要求：

(一) 素质

- (1) 坚定拥护中国共产党领导和我国社会主义制度，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，践行社会主义核心价值观，具有深厚的爱国情感和中华民族自豪感。
- (2) 崇尚宪法、遵法守纪、崇德向善、诚实守信、尊重生命、热爱劳动，履行道德准则和行为规范，具有社会责任感和社会参与意识。
- (3) 具有质量意识、环保意识、安全意识、信息素养、工匠精神、创新思维。
- (4) 勇于奋斗、乐观向上，具有自我管理能力、职业生涯规划的意识，有较强的集体意识和团队合作精神。
- (5) 具有健康的体魄、心理和健全的人格，掌握基本运动知识和1~2项运动技能，养成良好的健身与卫生习惯，以及良好的行为习惯。
- (6) 具有一定的审美和人文素养，能够形成1~2项艺术特长或爱好。

(二) 知识

- (1) 掌握必备的思想政治理论、科学文化基础知识和中华优秀传统文化知识。
- (2) 熟悉与本专业相关的法律法规以及环境保护、安全消防等知识。
- (3) 掌握机械识图与绘图、机械基础、电工电子技术、电机拖动等基础理论和基本知识。
- (4) 掌握金属材料组织性能、材料热处理、金属塑性变形与轧制技术、轧钢原料加热、钢材轧制、轧钢机械设备维护等专业知识。
- (5) 掌握冶金生产管理与经济核算、钢材质量检验等基本知识。
- (6) 了解轧钢新技术、新装备的知识。
- (7) 掌握与钢材生产相关的国家及行业标准的知识。

(三) 能力

- (1) 具有探究学习、终身学习、分析问题和解决问题的能力。
- (2) 具有良好的语言、文字表达能力和沟通能力。
- (3) 具有轧钢机械设备的识图、制图能力及分析轧钢设备构造、原理的能力。
- (4) 具有轧钢厂原料库、成品库管理的能力。
- (5) 具有从事轧钢生产一线主要岗位工作的操作能力和处理事故能力。
- (6) 具有应用专业知识分析和解决生产过程中常见问题的能力。
- (7) 具有安全生产、环境保护、产品质量分析和检验的能力。
- (8) 能够用工程语言（图纸）与专业人员进行有效的沟通交流。

七、课程设置及学时安排

(一) 课程设置

本专业课程主要包括公共基础课程和专业课程。

1. 公共基础课程

根据党和国家有关文件规定，将思想政治理论、中华优秀传统文化、体育、军事理论与军训、大学生职业发展与就业指导、心理健康教育等列入公共基础必修课；并将党史国史、劳动教育、创新创业教育、大学语文、高等数学、基础物理、公共外语、信息技术、健康教育、美育、职业素养等列入必修课或选修课。

学校根据实际情况可开设具有本校特色的校本课程。

2. 专业课程

专业课程一般包括专业基础课程、专业核心课程、专业拓展课程，并涵盖有关实践性教学环节。学校可自主确定课程名称，但应包括以下主要教学内容：

(1) 专业基础课程。

专业基础课程一般设置 6~8 门，包括：机械识图、计算机绘图、机械基础、电工电子技术、电机拖动、金属材料及热处理等。

(2) 专业核心课程。

专业核心课程一般设置 6~8 门，包括：塑性变形与轧制技术、轧钢原料加热、棒线材轧制、热带钢轧制、冷带钢生产、钢管轧制等。

(3) 专业拓展课程。

专业拓展课程包括：液压技术、型钢轧制、中厚板轧制、轧钢机械设备维护、专业英语、冶金生产管理与经济核算、钢材质量检验等。

3. 专业核心课程主要教学内容

专业核心课程主要教学内容如表 2 所示。

表 2 专业核心课程主要教学内容

序号	专业核心课程名称	主要教学内容
1	塑性变形与轧制技术	轧件喂入轧机，使用测量工具测量孔型尺寸和轧件尺寸；轧件头部咬不进轧机的事故原因及解决方法；板带钢轧制时出现板型不良、裂纹的原因及解决方法；轧件厚度尺寸出现偏差的原因及解决方法
2	轧钢原料加热	装出钢操作；煤气管道的试漏以及送、停煤气操作；烘炉操作；监视和控制燃料的燃烧过程；加热炉加热温度的控制和调整；加热炉主要设备使用和维护；汽化冷却系统的操作；换热器操作；加热事故的预防与处理

续表

序号	专业核心课程名称	主要教学内容
3	棒线材轧制	更换轧辊及相关辅件、完成轧机预调；根据轧件尺寸对辊缝和张力进行调整；现场危险源的识别及劳动保护；事故原因、产品质量的分析，降低故障率、提高产品质量的方法；操作台面上的各功能键和操作方式的选择；应用计算机完成对轧制过程的控制
4	热带钢轧制	完成轧制前准备，遵循生产规程，进行控制台操作；处理生产操作事故，并对事故进行评价、反思；分析影响产品质量的各因素，对生产过程中出现的问题及时进行调整，保证产品质量，防止事故发生；总结轧制单位的编制原则、编制方法，依据生产合同制订生产计划，并组织生产，完成生产实绩收集整理
5	冷带钢生产	酸洗工艺流程、酸洗原理、酸洗设备及操作；酸再生工艺流程、工作原理、酸再生设备及操作；开卷操作、卷取操作、换辊预调、轧制设备操作及轧制过程调整；退火的工艺流程、制度，退火设备的操作
6	钢管轧制	管材生产工艺过程及主要设备的结构形式；辅助设备的结构形式；制定变形规程的基本理论和方法；辊型设计的基本理论和设计方法；钢管穿孔操作、轧制操作并处理常见故障；产品缺陷的识别与处理

4. 实践性教学环节

实践性教学环节主要包括实验、实训、实习、毕业设计、社会实践等。在校内外可进行轧钢原料加热、钢材轧制、钢材精整等综合实训。社会实践、顶岗实习、跟岗实习可由学校组织在轧钢生产企业开展完成。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》。

5. 相关要求

学校应统筹安排各类课程设置，注重理论与实践一体化教学；应结合实际，开设安全教育、社会责任、绿色环保、管理等方面的选择课程、拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入专业课程教学；将创新创业教育融入专业课程教学和相关实践性教学；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

（二）学时安排

总学时一般为 2800 学时，每 16 ~ 18 学时折算 1 学分。公共基础课学时一般不少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 50%，其中，顶岗实习累计时间一般为 6 个月，可根据实际集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程学时累计不少于总学时的 10%。

八、教学基本条件

(一) 师资队伍

1. 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 25:1，双师素质教师占专业教师比例一般不低于 60%，专任教师队伍要考虑职称、年龄，形成合理的梯队结构。

2. 专任教师

专任教师应具有高校教师资格；有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心；具有轧钢生产等相关专业本科及以上学历；具有扎实的本专业相关理论功底和实践能力；具有较强信息化教学能力，能够开展课程教学改革和科学研究；有每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

3. 专业带头人

专业带头人原则上应具有副高及以上职称，能够较好地把握国内外行业、专业发展，能广泛联系行业企业，了解行业企业对本专业人才的需求实际，教学设计、专业研究能力强，组织开展教科研工作能力强，在本区域或本领域具有一定的专业影响力。

4. 兼职教师

兼职教师主要从本专业相关的行业企业聘任，具备良好的思想政治素质、职业道德和工匠精神，具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，具有中级及以上相关专业职称，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等教学任务。

(二) 教学设施

教学设施主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、校内实训室和校外实训基地等。

1. 专业教室基本条件

专业教室一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，互联网接入或 Wi-Fi 环境，并实施网络安全防护措施；安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

轧钢工艺类专业教室还应配备轧钢成品及相关资料；轧钢设备类专业教室还应配备轧钢设备备件及相关资料。

2. 校内实训室基本要求

校内实训基地在功能上集“教学实训、技术服务、科研生产”于一体，最大限度满足学生足够时间的、高质量的、真实环境的专业技能训练，并利用校内设备资源对外开展技术服务工作。一般应满足一个教学班同时进行实验和实训的需要。部分实训设施可与其他专业共用。

(1) 力学性能检测实训室。

力学性能检测实训室应配备切割、磨样、抛光等制样设备，布氏、洛氏、维氏硬度计，

拉伸试验机、冲击试验机；具备检测钢铁材料硬度、强度、塑性、冲击韧性的功能。

(2) 金相观测实训室。

金相观测实训室应配备金相显微镜、制样设备等，显微镜数量要保证参与上课的学生能分组完成相关实训任务；通过实训，学生能够进行制样和钢材组织的识别。

(3) 综合轧制实训室。

综合轧制实训室应配备计算机及相关模拟操作软件，计算机数量要保证参与上课的学生每人1台；以企业真实生产环境为基础，通过三维建模，真实再现生产工艺与生产设备，并实现模拟操作。

3. 校外实训基地基本要求

校外实训基地基本要求为：具有稳定的校外实训基地；能够开展轧钢生产等实训活动，实训设施齐备，实训岗位、实训指导教师确定，实训管理及实施规章制度齐全。

4. 学生实习基地基本要求

学生实习基地基本要求为：具有稳定的校外实习基地；能提供原料准备、加热、轧制、精整等相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理；有保证实习生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障。

5. 支持信息化教学方面的基本要求

支持信息化教学方面的基本要求为：具有可利用的数字化教学资源库、文献资料、常见问题解答等信息化条件；鼓励教师开发并利用信息化教学资源、教学平台，创新教学方法，引导学生利用信息化教学条件自主学习，提升教学效果。

(三) 教学资源

教学资源主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施所需的教材、图书文献及数字教学资源等。

1. 教材选用基本要求

按照国家规定选用优质教材，禁止不合格的教材进入课堂。学校应建立专业教师、行业专家和教研人员等参与的教材选用机构，完善教材选用制度，经过规范程序择优选用教材。

2. 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要，方便师生查询、借阅。专业类图书文献主要包括：有关钢材生产工艺、钢材生产设备、钢材质量保证、钢材生产新技术、钢材生产标准、钢材生产规范等图书（含电子图书）；有关轧钢类中外专业期刊（含电子期刊）；从现场收集的图纸、规程；往届学生的设计、论文等。

3. 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件、数字教材等专业教学资源库，应种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新，能满足教学要求。

九、质量保障

- (1) 学校和二级院系应建立专业建设和教学质量诊断与改进机制，健全专业教学质量监控管理制度，完善课堂教学、教学评价、实习实训、毕业设计以及专业调研、人才培养方案更新、资源建设等方面质量标准建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达成人才培养规格。
- (2) 学校和二级院系应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设水平和教学质量诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。
- (3) 学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、在校生学业水平、毕业生就业情况等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。
- (4) 专业教研组织应充分利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。